

Baumacol Fugázó

Flexibilis fugázóhabarcs



A termék:	Por alakú, víz- és fagyálló, élelmiszerbarát, nagy szilárdságú, vízlepergető, különösen képlékeny flex fugahabarcs. Egyenletesen húzható és könnyen bedolgozható fugába. Alacsony vízfelvételi képessége és a nagyobb kopásállósága ellenére is a fugaelszíneződés szinte kizárt.		
Felhasználás:	Bel- és kültérben, 2-7 mm fugaszélességig, vízszintes és függőleges felületek víz és szennytaszító fugázó anyaga. Alkalmas kerámia csempék, lapok és mozaik lapok fugázására vizes helyiségekben, teraszokon és erkélyeken. Padlófűtésre megfelelő.		
Műszaki adatok:	Vízigény:	Kb. 0,30 l/kg (=30%)	
	Pihentetési idő:	Kb. 5 perc	
	Fazékidő:	Kb. 2 óra	
	Kötésidő/járhatóság:	kb. 24 óra múlva	
	Fugaszélesség:	2-7 mm repedésmentes	
	Színválaszték:	12 szín (lásd Árjegyzék)	
Anyagszükséglet:	Kb. 0,5 – 0,9 kg/m ² csempe és fugamérettől függően		
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.		
Tárolás:	Száras és fagymentes helyen, jól lezárt, eredeti, bontatlan csomagolásban kb. 12 hónapig tárolható.		
Minőség:	Ellenőrizve saját laboratóriumban.		
Kiszerezés:	6 kg vödör 3 kg vödör		

Alapfelület:	A burkolat ragasztónak és a fugaszéleknek száraznak, por, olaj- és zsírmentesnek kell lennie. A fuga tartományában csemperagasztó- vagy agyazóhabarcs maradványok, kitüremkedések ne legyenek.
Nem alkalmas:	Saválló fugázásra és dilatációs hézagok kitöltésére. Nagy vízterhelésnek kitett helyeken (ipari környezetben, autósókban stb.).
Előkészítés:	Az alapfelületet burkolhatóságát vizsgálni kell.
Feldolgozás:	<p>A masszát kemény fugázó gumival, a fugairányra átlósan húzva dolgozzuk be a fugákba. Ügyeljünk rá, hogy a fuga teljes keresztmetszetét hézagmentesen töltsük ki. A kerámiaburkolat típusától függően 5-15 perc múlva tiszta vízzel, puha mosószivaccsal mossuk át a felületet, majd tiszta vízzel ismételjük meg a tisztítást.</p> <p>24 órán keresztül a felületet védjük a mechanikai sérülésektől. A fugaanyag foltosodásának elkerülése érdekében a fugázás előtt a ragasztóhabarcs kiszáradását meg kell várni és egyenletesen, mindenhol kikaparni. Az egymás mellé kerülő fugaanyagok esetén azonos sorozatszámú anyagot szabad használni.</p>
Redszerkiegészítő termékek:	<p>Kiegyenlítés: Baumacol Planea</p> <p>Alapozás: Baumit Grund Baumit SuperGrund</p> <p>Ragasztás: Baumacol Flex Top ragasztóhabarcs</p>
Általános tudnivalók:	<p>A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.</p> <p>Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!</p> <p>Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.</p> <p>A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.</p> <p>Javasolt szerszámok: lassú fordulatú, keverőszáras fúrógép, megfelelő méretű keverőedény, keménygumi fugázó, fugamosó szivacs, vizes edény.</p> <p>A szerszámokat használat után azonnal vízzel meg kell tisztítani.</p>
Munkavédelem:	Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.